



МВД РОССИИ
Министерство внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике
(МВД по Кабардино-Балкарской
Республике)

«Экспертно-криминалистический
центр Министерства внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике»
(ЭКЦ МВД по Кабардино-Балкарской
Республике)

пер. Тепличный, 1 «а», Нальчик, 360000
тел.(8662) 494-113

СПРАВКА ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

№ 237 от 30 августа 2013г.

На основании заявления гр. Тлупова А.З. от 30.08.2013г., мной ст. экспертом ЭКЦ МВД по КБР, проведено исследование прицепа «2PP30-AL18» без г/н., для установления подлинности маркировочных обозначений.

Исследованием требуется установить:

- подвергались ли изменению маркировочные обозначения шасси (VIN), прицепа «2PP30-AL18» без г/н.?

ИССЛЕДОВАНИЕ:

Прицеп «2PP30-AL18» представлен на исследование своим ходом. Осмотр производился на открытой площадке ЭКЦ МВД по КБР, при естественном освещении.



Фото № 1 Общий вид прицепа «2PP30-AL18».



Визуальным исследованием поверхности прицепа в месте должного расположения (в передней правой части по ходу), заводская сводная табличка с дублирующей маркировкой шасси (VIN), не обнаружена.




Фото № 2 Общий вид должного расположения заводской сводной таблички.

Признаков механического удаления заводской сводной таблички, исследованием не выявлено.

Согласно справочной литературе, на транспортных средствах данной модели и соответствующего года выпуска, маркировка шасси (VIN), наносилась на поверхности правого лонжерона рамы в средней части, клеймением в одну строку.

Исследованием поверхности правого лонжерона рамы, в месте должного расположения, маркировочное обозначение шасси (VIN), нанесенное клеймением в одну строку, не обнаружено.

На поверхности маркируемой площадке, имеются признаки коррозии и химического травления.




Фото № 3 Общий вид маркировки шасси (VIN), с признаками воздействия коррозии и химического травления.

Дальнейшее исследование проводилось химическим способом, в ходе которого поверхность поля маркировки шасси (VIN), подвергалась травлению специальным раствором для чугуна и стали в течении 1,5 часов.



№ 4 Общий вид поля маркировки шасси (VIN), после химического



В результате химического травления, каких либо знаков или фрагментов знаков маркировки, исследованием не выявлено.

Признаков механического удаления маркировки шасси (VIN), не выявлено.

В регистрационном документе ПТС 06 НВ 541808 от 12.05.2012г., имеется отметка, о том что, маркировка шасси (VIN), уничтожена в результате воздействия коррозии.

Результаты проведенного исследования и химического травления, дают основания для вывода о том, что идентификационная маркировка шасси (VIN) прицепа «2PP30-AL18», уничтожена в результате воздействия коррозии. Признаков механического удаления данной маркировки, исследованием не выявлено.

Проведенным исследованием установлено:

-идентификационная маркировка шасси (VIN) прицепа «2PP30-AL18» без г/н., уничтожена в результате воздействия коррозии. Признаков механического удаления данной маркировки, исследованием не выявлено. Заводская сводная табличка отсутствует.

Специалист



Этезов А.Б.

Начальник
полковник полиции

Архестов Х.И.

« 30 » августа 2013г.