

ИП Желонов Алексей Николаевич
129128, г Москва, Будайский
проезд, д 11А
МЕСТО РАСЧЕТОВ ИП Желонов А.Н.
Автосервис
Кассовый чек
У ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Комплексная диагностика
5000.00х1.000 шт. =5000.00
БЕЗ НДС
ИТОГ 5000.00
НАЛ. 5000.00
СУММА БЕЗ НДС 5000.00
ИНН 772033082461
РН ККТ 0009721114049755
ФН 7381440901120312
ФД 145 СМЕНА 51
ПРИХОД ЧЕК 2
16.06.2026 16:18
СНО ПАТЕНТ САЙТ ФНС nalog.gov.ru
КАССИР Желонов Алексей Николаевич
ФП 2000075855



кий проезд 11 А тел. 8-903-540-11-86

Принят 08.06.26 14:14:17

Диспетчер Желонов Алексей

№ T185KP977

модель PORSCHE

год вып 2019

WP1ZZZ95ZKLB15500

№ двиг

пробег: 58596

Альянс 14

тел. 8-985-764-06-13

с Москва переулок Аристарховский д3
ЕКЛО ЛОБОВОЕ ТРЕЩИНА

Вид ремонта: Текущий ремонт

Выполненные работы

Наименование работы	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Комплексная диагностика автомобиля	1	шт.	5000.00	5000.00

Итого работ на сумму 5000.00 руб.

5. (Пять тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС (0%) 0.00 руб.

Мастер



Все работы выполнены в соответствии с заказ-нарядом. Претензий к Автосервису по выполненным работам, комплектации и стоимости автомобиля не имею

Дата: 16 Июня 2026 г.

Заказчик /000 Альянс 14/

Рекомендации:

ПО ДВС ЗАФИКСИРОВАНЫ ОШИБКИ О НЕИСПРАВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАДДУВА- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ-592000
ПО АКПП - ЗАМЕНИТЬ ГИДРОБЛОК АКПП И МАСЛО ЕСЛИ НЕ УЙДУТ ПИНКИ И
НЕ КОРРЕКТНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТО ЗАМЕНА -РЕМОНТ АКПП - НОВАЯ АКПП -
ПРИМЕРНО - 2000000 ,РЕМОНТ АКПП-450000
ЗАМЕНА ЛОБОВОГО СТЕКЛА - 220000+8500 РАБОТА
РЕМОНТ БАМПЕРА И ОКРАС- 35000
ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА 4-Х ДВЕРНЫХ РУЧЕК -ТРЕЩИНЫ-354050
ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ ТРЕЩИНЫ ИЗНОС-82000
ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И КОЛОДОК
--249500 (СИЛЬНЫЙ ИЗНОС)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ -368200
ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ КРЫШИ ВМЯТИНА И ЦАРАПИНЫ-ДЕФОРМАЦИЯ - 435000
ИТОГО ПРИМЕРНЫЙ РЕМОНТ БЕЗ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ -2794250

АВТОМОБИЛЬ

Гос. № Т185КР977

модель PORSCHE

год вып 2019

ЗАКАЗЧИК

№ куз. WP1ZZZ95ZKLB15500

№ двиг

пробег: 58596

тел. 8-985-764-06-13

ООО Альянс 14

Адрес Москва переулок Аристарховский д3

ПРИМЕЧАНИЕ ПИНКИ АКПП, КУЗОВ СТЕКЛО ЛОБОВОЕ ТРЕЩИНА

Вид ремонта:

Текущий ремонт

Выполненные работы						
№	Код/ № по каталогу	Наименование работы	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	00050603/	Комплексная диагностика автомобиля	1	шт.	5000.00	5000.00
Итого работ на сумму:						5000.00 руб.

того по заказ-наряду: 5000.00 руб.

сего по заказ-наряду: 5000.00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС (0%) 0.00 руб.

оплате: 5000.00 руб.

е работы выполнены в соответствии с заказ-нарядом. Претензий к Автосервису по выполненным работам, комплектации и качеству

омобиля не имею

ата: 16 Июня 2026 г.

Заказчик

ООО Альянс 14/

Рекомендации:

ПО ДВС ЗАФИКСИРОВАНЫ ОШИБКИ О НЕИСПРАВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАДДУВА- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ-592000

ПО АКПП - ЗАМЕНИТЬ ГИДРОБЛОК АКПП И МАСЛО ЕСЛИ НЕ УЙДУТ ПИНКИ И НЕ КОРРЕКТНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТО ЗАМЕНА -РЕМОНТ АКПП - НОВАЯ АКПП - ПРИМЕРНО - 2000000 ,РЕМОНТ АКПП-450000

ЗАМЕНА ЛОБОВОГО СТЕКЛА - 220000+8500 РАБОТА

РЕМОНТ БАМПЕРА И ОКРАС- 35000

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА 4-Х ДВЕРНЫХ РУЧЕК -ТРЕЩИНЫ-354050

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ ТРЕЩИНЫ ИЗНОС-82000

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И КОЛОДОК --249500 (СИЛЬНЫЙ ИЗНОС)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ -368200

ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ КРЫШИ ВМЯТИНА И ЦАРАПИНЫ-ДЕФОРМАЦИЯ - 435000

ИТОГО ПРИМЕРНЫЙ РЕМОНТ БЕЗ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ -2794250