

## Дефектная ведомость

Произведен осмотр 28.08.2025 по адресу: Иркутская область, д. Карлук, ул. Рабочая, д. 26

в ходе, которого установлено следующее:

|                                               |                      |                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Марка, модель ТС                              |                      | Грузовой рефрижератор (Газель)                                                                  |                       |
| Гос. номер                                    |                      | Т825ВХ 138                                                                                      |                       |
| Инвентарный номер                             |                      | нет                                                                                             |                       |
| Год выпуска                                   |                      | 2019                                                                                            |                       |
| Идентификационный номер                       |                      | Х96А21R22К2772464                                                                               |                       |
| Пробег, наработка на момент осмотра(км., м/ч) |                      | Нет данных                                                                                      |                       |
| Данные о проводимых капитальных ремонтах      |                      | Нет данных                                                                                      |                       |
| Описание дефекта и способ ремонта:            |                      |                                                                                                 |                       |
| 1                                             | Кузов                | Имеются незначительные дефекты в виде сколов                                                    | Удовлетворительно     |
| 2                                             | Двигатель            | имеется                                                                                         | Состояние не известно |
| 3                                             | Коробка передач      | имеется                                                                                         | Состояние не известно |
| 4                                             | Раздаточная коробка  | имеется                                                                                         | Состояние не известно |
| 5                                             | Передний мост        | балка                                                                                           |                       |
| 6                                             | Задний мост          | имеется                                                                                         |                       |
| 7                                             | Рулевое управление   | имеется                                                                                         | исправно              |
| 8                                             | Автошины             | полуспущенные                                                                                   | Удовлетворительно     |
| 9                                             | Рефрижератор (будка) | Имеется, незначительные царапины по кузову, работоспособность холодильной установки не известна | Удовлетворительно     |

Финансовый управляющий Хунхеновой М. Л.

Павлова А.В.

Представитель кредитора  
МКК ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРУТСКОГО РАЙОНА

Шпаков С. В.